

Edificio in condizione di rudere o parzialmente demolito e/o crollato Di notevole interesse i paramenti murari di un palazzo in angolo di strada parzialmente demolito. Lo stato di conservazione precario di cornici, stucco, modanature è ampiamente diffuso nel contesto di gran pregio, ma in evidenti condizioni di "senescenza" (vedasi anche relazione).



Palazzo padronale di epoca post unitaria (1920 circa) con caratteri originari parzialmente alterati.





Palazzo padronale di epoca post unitaria (1920 circa) in buono stato di conservazione. Cornici, stucchi, fregi, modanature originari sostanzialmente integri.



disegno sia dei portali,



COMUNE DI MADDALONI



PRELIMINARE DI PIANO COMPONENTE STRUTTURALE

QUADRO MORFOLOGICO Contesto 2 - Borgo dell'Oliveto

Il Responsabile del Procedimento

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO: DOTT. SAMUELE DE LUCIA

DATA: maggio 2016

ARCH. VINCENZA PELLEGRINO